

トランペット・コルネット

・アルトホルン修理料金表 ※1

単位：円(税抜)

部 分 修 理	
ピストン調整単価	4200～
ロータリー調整単価	4900～
抜差管調整単価	4200～
ハンダ付け単価	1820～
ロウ付け（高温溶接）単価	2520～
マウスパイプ交換	お問い合わせください
マウスピース抜き	1400～
全体洗浄	8400～
ヘコミ修理単価※2	お問い合わせください
全体磨き修理	お問い合わせください
オーバールール	
ラッカー仕上げ	時価
銀メッキ仕上げ	時価
金メッキ仕上げ	時価

ユーフォニウム・バリトン修理料金表 ※1

単位：円(税抜)

部 分 修 理	
ピストン調整単価	4900～
抜差管調整単価	4200～
ハンダ付け単価	1820～
ロウ付け（高温溶接）単価	2520～
マウスパイプ交換	お問い合わせください
マウスピース抜き	1400～
全体洗浄	21000～
ヘコミ修理単価※2	お問い合わせください
全体磨き修理	お問い合わせください
オーバールール	
ラッカー仕上げ	時価
銀メッキ仕上げ	時価
金メッキ仕上げ	時価

※1 上記修理価格にはパーツ交換代は含まれておりません。

技術者の判断により、パーツ交換が必要な場合は別途パーツ代を加算させていただきます。

※2 ヘコミ修理は場所によって金額が変わりますのでその都度お問い合わせください。